

令和元年5月30日


みどりが丘自治会会長様

班
連絡先：

総会で要望いたしました舗装段差の件について、現地調査して気づいた箇所を図示しましたので参考にして頂ければと思います。

是非、自治会の早急な対応をよろしくお願ひします。

通学路舗装(歩道・車道)段差等による危険箇所



①横断歩道舗装部亀裂（白線不明、E型側溝ガタツキ）



②車道舗装段差



③歩道舗装段差

